

## 第6章 マイコンを使って正確に 位置決めしたり狙った速度で回す

# ソフトウェアによる サーボ・コントローラの設計

石島 勝 Masaru Ishijima

#### 制御理論の基礎

#### ラプラス変換

ラプラス変換は、時間領域関数から周波数領域関数 への変換を行います. 図1を見てください. コイルLの電圧・電流の求める式を解説してあります。

コイルの電圧 $V_C$ を求める式は虚数単位をj, 角周波 数をωとすると,

$$V_C = j\omega LI$$

となります. この式に $s = j\omega$ と置き換えると,

$$V_C = sLI$$

となります. この場合のsがラプラス変換子です. 本 章でのラプラス変換とはjωでは式そのものが見えに くくなるので、sに変換している程度に考えてくださ

同様にコイルの電流 Icを求める式は、

$$I_C = \frac{V_C}{sL}$$

となります.

#### 伝達関数

伝達関数とは出力/入力特性を表現します。ラプラ ス変換子sを使った連続系では周波数領域特性を示し ます. コイルの電圧式.

$$V_C = sLI_C$$



コイルの電圧  $V_C$  は、 コイルの電流  $I_C$  は、  $V_C = j_\omega L I_C$ 

 $V_C = S L I_C$ 

 $I_C = V_C/(j\omega L)$  $s = j_{\omega}$  とすると,  $s = j_{\omega} \ge 3$  $I_C = V_C/(sL)$ 

図1 ラプラス変換とは

を伝達関数の表現方法では,

$$\frac{V_C}{I_C} = sL$$

となるので、単に電流 Icを左に移動させただけです。

#### ● ブロック線図

ブロック線図とは、伝達関数をその言葉どおりブロ ックと線によって表現したものです.

図2を見てください. コイルの電圧を出力,電流を 入力とした伝達関数をブロック線図に表現すると図2 左のブロック図になります. ブロック図は表現方法が 違うだけで、伝達関数と同じものになります.

ブロック線図にはさまざまな変換方法があり、図2 の例では、入力と出力を入れ替えています. そうする と, ブロックの中の式は分子と分母が入れ替わること になります.

これまでにも何度か説明したように、コイル電流は 電圧の積分特性を示します. したがって.

$$\frac{I_C}{V_C} = \frac{1}{sL}$$

は積分の形になっており、1/sは積分を表します。逆 にコイル電圧は電流の微分特性を示すので、





図2 ブロック線図とは

## Keywords

サーボ・コントローラ,PLLコントローラ,ラプラス変換,ラプラス変換子,伝達関数,ブロック線図,慣性トルク,摩擦トルク, ねじれトルク、慣性モーメント、イナーシャ、トルク制御アンプ、アンプ・ゲイン、トルク定数、時定数、フーリエ変換、フィード バック制御器、オープン・ループ特性、ディジタル信号処理、連続系伝達関数、離散系伝達関数、s-z変換、プリワーピング、フ ィードフォワード, PID, IIR, FIR

## 特集\*モータの基礎と実用制御回路設計



$$\frac{V_C}{I_C} = sL$$

は微分の形になっており、 sは微分を表します.

### モータ制御系を関数で表す

#### ● モータ自体の伝達関数

トルクを入力、回転角を出力とした一般的なモータの伝達関数をブロック線図により求めてみます。図3のモータのブロック線図を見てください。モータに作用するトルクは、慣性トルク、摩擦トルクと軸のねじれトルクとなります。

▶ 慣性モーメント (Inertia: イナーシャ) によるトルク *T*;

慣性モーメントとは直線運動系では質量に相当するもので、回転運動回りの慣性量を表します。慣性モーメントJの単位は $Nm^2$ となります。

直線運動系での力F, 質量mおよび加速度aの関係式はF = maなので、これを回転運動系では慣性トルク $T_j$ , 慣性モーメントJおよび角加速度 $\alpha$ の関係式は $T_i = J_a$ となります.

角加速度 $\alpha$ は回転角 $\theta$ を2回微分したものなので、ラプラス変換すると、 $T_j = Js^2\theta$ となり、ブロック線図では図3(a)の上のようになります。

#### ▶ 摩擦トルク T<sub>d</sub>

摩擦トルク  $T_d$ は角速度 $\omega$ に比例するので、摩擦係数 Dとの関係式は  $T_d = D\omega$ となります。

角速度 $\omega$ は回転角ラジアン $\theta$ を1回微分したものなので、ラプラス変換すると $T_d = Ds\theta$ となり、ブロック線図では図 $\mathbf{3}(\mathbf{a})$ の中間のようになります。




図4 トルク制御アンプのブロック線図

#### $\blacktriangleright$ 軸のねじれトルク $T_c$

軸のねじれとは、直線運動系では、ばねに相当するものです。回転運動系での軸のねじれも同様で、モータにトルクを与えると、わずかながらモータの軸はねじれます。軸のねじれトルク $T_c$ 、軸のねじれ係数Dおよび回転角ラジアン $\theta$ の関係式は $T_c = D\theta$ (比例なのでラプラス変換しても式は変らず)となり、ブロック線図では $\mathbf{33}$ (a)の下のようになります。

#### ▶ モータの伝達関数

ブロック線図の並列接続は和の形に等価変換できるので、慣性トルク $T_j$ 、摩擦トルク $T_d$ および軸のねじれトルク $T_c$ を一つのブロックにまとめると図3(b)のようになります。また、入力と出力を入れ替えて、トルクTを入力、回転角 $\theta$ を出力とすると図3(c)ようになり、一般的なモータの伝達関数となります。

#### ● トルク制御アンプの伝達関数

トルク電流指令を入力,モータの発生トルクを出力 とした場合の伝達関数を求めます.

図4(a)はトルク制御アンプのブロック線図です. ブロック線図の直列接続は積の形に等価変換できるので、図4(b)のようになります.

このように、モータ駆動回路をトルク制御とすると、 モータ・コイルの抵抗成分、インダクタンス成分およ び誘導起電力の影響は駆動回路が吸収してくれるので、 制御上考えなくてよいことになります.

#### ▶ アンプ・ゲイン KA

トルク電流指令はマイコン内部処理になるので整数となります。単位は A/count となります。通常,アンプ・ゲイン  $K_A$  は電流検出の分解能となります。

#### ▶ トルク定数 K<sub>T</sub>

トルク定数は、本来モータに関するパラメータですが、モータの伝達関数の入力をトルクとしたため、アンプ側の伝達関数に入れます。単位はNm/Aです。

#### ▶ トルク制御アンプの時定数 T。

トルク制御アンプではトルク電流指令に対して、モータの発生トルクには遅れが生じます。この遅れは1次遅れ要素で近似することができます。そのトルク制御アンプの時定数を  $T_a$  [s] とします。

1次遅れ要素とは制御分野で使われる言葉で、電気