

# 訂正とおわび

本誌のバック・ナンバーにおいて、下記の個所に誤りがありました。おわびして訂正いたします(本誌のウェブ・ページで同様の内容を掲載しています)。 (編集部)

## ■ 2013年3月号

### ● 特集

p.56 コラム図A: IC<sub>2</sub>の端子2と3を入れ替え

p.83 左↓9~10行目: 世界基準→標準

p.84 仕様: 約1.25 μA→約125 μA

p.96 図2: D13→D10, ソケットの端子21→22, 23→20, 24→19, 25→18,

26→17, 右↑17行目: 消灯→停止

p.97 リスト1 左↑8行目コメント:

33 ms→30 ms, 右↑3行目吹き出し:  
書き込み終了で消灯→停止

p.106 図10: 右図参照

p.112 図4: IC<sub>1</sub>の吹き出し「下位」とIC<sub>2</sub>の吹き出し「上位」を入れ替え

p.146 写真2(b): 5~20 Hz→75

p.216 左↑5行目: 入力段では倍→√2  
倍

