

訂正とおわび

本誌のバック・ナンバーにおいて、下記の個所に誤りがありました。おわびして訂正いたします(本誌のウェブ・ページで同様の内容を掲載しています)。 (編集部)

■ 2014年7月号

● 特集

p.64 図3(b) LPS331APの5番ピンを V_{DD} に結線する

p.67 右段9行目：vi/etc/modprobe.d/... → \$ sudo vi /etc/modprobe.d/...

p.67 右段19行目：vi/etc/modules → \$ sudo vi /etc/modules

p.68 左段21行目：\$ sudo i2cdetect -y 1 → \$ sudo i2cdetect -y 1

p.68 右段1~3行目, p.69 左段9行目,

p.69 左段25行目：\$ sudo i2cset -y 1 ... → \$ sudo i2cset -y 1 ...

p.68 右段7行目, p.69 左段6行目：\$ sudo i2cdump -y 1 ... → \$ sudo i2cdump -y 1 ...

p.69 左段27行目：\$ sudo i2cdump -y 1 05xC → \$ sudo i2cdump -y 1 0x5C

■ 2014年8月号

● 特集

p.52 図7：0.7 V → 0.6 V

p.60 図7： V_{C2} → V_{C1}

p.66 図2： V_{BE3} 上がって V_{BE4} 下がる → V_{BE3} 下がって V_{BE4} 上がる

p.69 表1：0.14 dB → -0.14 dB

p.86 図22のタイトル： gm → ペア性

p.93 右↑3行目：単一 → 全

● 私の部品箱

p.214 図2(a)のフキダシ：負荷 → 負