鉛フリーもきれい*!* 切り忘れブザー付き

第5寒ベンチ

100~300℃で設定できる はんだごて自動温度調節器

AC100 VをON/OFF!

参考価格 7,000円




図2 こて先の温度が調節されているようす(実測) 250℃を超えると電源をOFF, 230℃でONさせるように設定している

写真1に示すのは、はんだごてを安全に扱うための、切り忘れタイマ付き自動温度調節器を製作します。

ON/OFFボタンは、操作状態を分かりやすくする ため、ONボタンとOFFボタンを別々に実装します.

タイマで一定時間たったらACケーブルを切断する機能と、設定した上下限の温度に達したらAC電源を切断/復帰させる機能を搭載しています。タイマは1時間に設定しました。時間延長もできます。

こて先を適温に保つと長もちする

図1に全体のブロック図を示します.

はんだごての温度が上がるとフラックスが蒸発し、はんだが酸化してこて先が劣化するので、はんだごての温度は必要最小限に保つ必要があります。フラックスの沸点は350℃付近です。350℃を超えないようにします。




図1 「はんだごて自動温度調節器」のブロック図

仕様

- 切り忘れタイマ&ブザー
- こて先の過熱保護(劣化予防)

はんだ付けをする際、こての温度ははんだの融点 +100 \mathbb{C} 程度が良いとされています。フラックスが耐えられる温度ぎりぎりになるので、気温の影響などを考えると温度を自動的に調整できると便利です。

今回は、融点が184 \mathbb{C} の共晶はんだを使うことを想定し、250 \mathbb{C} を超えると電源を切り、230 \mathbb{C} で復帰させるようにしました。私の手持ちのはんだごてでは、図2のように温度が制御されました。

錫-銀-銅を使った鉛フリーはんだは、融点は220 ℃付近なので、こて先の温度をさらに高くする必要が あります。


作り方

図3に自動温度調節器の回路を、表1に部品表を示します。AC100Vを扱う電源コントロール・ユニットは、安全のため $UI(User\ Interface)$ シールド+Arduinoと基板を分けました。

電源コントロール・ユニット

Arduinoからコントロール信号を受けてSSR(Solid State Relay: 半導体リレー)を駆動する回路と、Arduinoに電源を供給するためのACアダプタを内蔵します.

入力ピンがGNDに接続されたときに、はんだごて



(b) Arduinoの処理