訂正とおわび

本誌のバック・ナンバーにおいて，次の箇所に誤りがありました．おわびして訂正いたします．

https://toragi.cqpub.co.jp/category/correction/

（編集部）

■ 2023年9月号

● 特集

p.127 図2：STM32H5の性能 正しくは1023 CoreMark，250MHz Coretex-M33

● 測定器BASIC 測り方＆回路テクニック集

p.158 ↓6行目：立ち上がり時間5nsｰ→立ち上がり時間5μs

p.178 右段↓3行目：下位4ビットが0000→下位6ビットが000000

p.178 右段↓4行目：12ビット分解能→10ビット分解能

p.178 写真4と写真5のキャプションが逆