

コントロール・パネルの CPU ファームウェア : Version 509A

バージョン 503A からの変更点を列記します.

(1) USB 設定時に, IF フィルタの設定が変更できませんでした (見かけ上は変わったように見えます).

例えば, 以前のモードが AM でフィルタを 6kHz に設定すると, その設定が USB の設定になっていました.

→

USB で正常にフィルタが切り替わるようにしました.

(2) SSB の 30kHz の IF バンドは削除し, その代わり, それを OFDM デジタル・モードとしました.

→

OFDM のオプション基板を付けると, デジタル・モードで運用できます.

(3) 起動時にミュートがかかり, 音が出ないことがありました. その場合, モードを変えると出るようになっていました.

→

最初からミュートがかからないように対策をしました.

● コントロール・パネル・ファームウェア

下記のファームウェア・ファイルをコントロール・パネルの CPU に書き込んでください.

CQ_HF_PANEL_509A.mot