

訂正とお詫び

本誌のバック・ナンバーにおいて、下記の箇所に誤りがありました。お詫びして訂正いたします。
(編集部)

■ 2007年6月号

● 特集

p.99 表1 番号8の端子形状 SOP14ピン→SOP8ピン

p.103 右 ↓ 2 (p.125 参照) → (p.61 参照)

p.104 左 ↑ 8 (p.127 参照) → (p.63 参照)

p.107 右 ↑ 5 (a) の加算 (additive) 法と、
(b) の減算 (subtractive) 法 → (a) の減算

(subtractive) 法と、(b) の加算
(additive) 法

p.118 右 ↑ 11 (図のように → (図17のよ
うに