

訂正とお詫び

本誌のバック・ナンバーにおいて、下記の箇所に誤りがありました。お詫びして訂正いたします。
(編集部)

■ 2007年12月号

● 特集

p.97 右↑2行目：これにより…→他車への近距離通信で…

p.115 右↑1行目のホームページのアドレス：-lab.co.jp→-lab.com

p.141 左↓1行目：脈波形→脈波計

p.144 図3：ロー・パス・フィルタ内、右側のA D 822，端子番号6と5を逆に

する。

p.144 図3：ロー・パス・フィルタ内、中央下側のA D 822，端子番号2と3逆にする。

● 超低コストUSB I/Oアダプタ

p.200 左↓7行目：flash :w :main.hex :a → flash:w:main.hex:a

p.200 右↓1行目：lfuse :w :0xef :m → lfuse:w:0xef:m

● 製作&一般解説

p.203 写真1の(a)：MB-R8CQ(本誌2007年…→MB-R8CQ(本誌2005年…

p.205 表4の1行1列目：ビット→ビットNo

p.205 表4の13行3列目：PUC実効→PUC実行

p.210 左↑2行目：RSTピンは…→ $\overline{\text{RST}}$ ピンは…