


## 訂正とおわび

本誌のバック・ナンバーにおいて、下記の個所に誤りがありました。おわびして訂正いたします(本誌のウェブ・ページで同様の内容を掲載しています)。 (編集部)


### ■ 2009年9月号

#### ● 特集

p.92 図22：トランジスタの回路記号を以下に変更。



p.103 図2左： $\Delta V_{IC}$ の波形を以下に訂正。



p.105 図4ピン12：PGEC2/EXTREF/RP4/CN4/RB4 → PGEC2 /EXTREF/RP4/CN4/RB4 (PGEC2は今回使う端子という意味)

p.111 左↑10行目：ADCプログラムを確認 DualTrigADC.c ファイルを… → DualTrigADC.c ファイルを…

p.120 図A：「㊸アナログ回路の実際の過電流垂下」の吹き出しの指し位置を一番右の赤色実線に変更。

p.124 図3(b)左吹き出し：電源電圧の変動 → 入力電圧の変動

#### ● 合点！ オシロスコープ入門

p.183 左↑16行目：スイッチング・ノイズが問題になる計測では → スwitching・ノイズが問題になる製品では