

訂正とおわび

本誌のバック・ナンバーにおいて、下記の個所に誤りがありました。おわびして訂正いたします(本誌のウェブ・ページで同様の内容を掲載しています)。 (編集部)

■ 2010年2月号

● 特集

p.100 右↑1行目：C20, C1 → C₂₀, C₁

p.101 左↓2行目：C_N → C_N

p.102 コラム 左↓4行目：含みまま

す→含みます

p.103 表1 電気二重層キャパシタの行,
自己放電の列：×~◎ → ×~○

p.105 左↑12行目：正規化時定数 → 正
規化内部抵抗

p.107 図3 D₅：NA05QSA045 →
HRF503A, HRF503Aの代替品は
NA05QSA045(日本インター)を追記