

# 訂正とおわび

本誌のバック・ナンバーにおいて、下記の個所に誤りがありました。おわびして訂正いたします(本誌のウェブ・ページで同様の内容を掲載しています)。 (編集部)

■ 2011年8月号

● 特集

p.127 図1 破線部分のコメント:

115.2 bps → 115.2 kbps


pp.128-129 図2右上ふきだし: 液晶デ

isplay→ディスプレイ

● 実験研究! ダイオード・ブリッジ整流回路の効率化

p.215 図5: 以下に修正

p.215 図7: 以下に修正



p.220 図6: 以下に修正

