

訂正とおわび


本誌のバック・ナンバーにおいて、下記の個所に誤りがありました。おわびして訂正いたします(本誌のウェブ・ページで同様の内容を掲載しています)。 (編集部)

■ 2014年1月号

● 電子部品「体」の研究

p.204 図3 キャプション：5 mV/div → 5 μ V/div

p.204 図3：電圧軸の数値を下図のように



修正

p.206 図8：ゲイン5.99倍のAD8622の後、ダイオードとの間に10 k Ω の抵抗を挿入

● 中国製500円DDSモジュール試用レポート

p.148 右段下から3行目：初期化する600番台の→初期化する

p.154 図1 キャプション：高い遮断周波

数(70 MHz)で設計されている→定数はカットオフ周波数40 MHzの例

p.154 図1：「部品定数は中国製モジュールのまま」の吹き出しを削除

● 7バンド・ゲイン調整可能！ワンボードUSBオーディオ・アンプ

p.171 図4のCN1のピン28の信号名：C→A, CN2のピン40の信号名：A→C