

訂正とおわび

本誌のバック・ナンバーにおいて、下記の個所に誤りがありました。おわびして訂正いたします(本誌のウェブ・ページで同様の内容を掲載しています)。 (編集部)

■ 2014年5月号

● 特集

p.65 右↑7行目：選択度 Q は低下→選択度 Q は上昇


p.82 右↓8行目，図18の説明，p.84
左↓9行目： R_4 の巻き線抵抗→ R_9 の巻き線抵抗

p.90 図A(b)：右図参照

p.95 図21(b)：ただし $\simeq R_1$ →ただし R_1

p.108 右↓6行目：直流を含まない→直流を含む

p.115 左↑7行目，左↑5行目：NJM4558
→NJM4580



● 特別企画

p.151 図40：2SC3422 → 2SA1359,
2SA1359 → 2SC3422, 2SA1020 → 2SA1359

● モータ・コントロール実験室

p.180 式(7)： $V\sin\omega t$ → $V_{max}\sin\omega t$

p.183 右↑4行目：瞬時値は0 W → 瞬時値は0 N·m

● Information

p.224 左↑9行目，左↑7行目：PWM×2 → PWM×3

p.224 右↑3行目：US\$0.84 → US\$0.58
(10万個購入時)

p.224 右↑2行目：マイクロチップ・テクノロジー(株) → マイクロチップ・テクノロジー・ジャパン(株)

p.224 右↑1行目：☎(03)6880-3735 → ☎(03)6880-3770