

訂正とおわび

本誌のバック・ナンバーにおいて、下記の個所に誤りがありました。おわびして訂正いたします(本誌のウェブ・ページで同様の内容を掲載しています)。 (編集部)

■ 2015年11月号

● 特集

p.64 図9の吹き出し：master → data_
master

p.69 右↑2行目：コラム4参照 → コラ
ム5参照

p.71 左↓4行目：ファイルを → ファイ
ルを Addしてください

p.74 図Bの吹き出し：[mem_init_

install] を選択 → [mem_init_generate]
を選択

p.76 左↓4行目：図C → 図E

p.77 図15のカメラの水平同期周波数の
先：15.9kHz → 15.94kHz

p.80 右↓2行目：可読性といは → 可読
性という点は

p.141 図8右端中央：カウンタ → 長さカ
ウンタ

p.142 図14上部：SRAM → SDRAM

p.143 左↓24行目：ヘッダ以降は → ヘ
ッダより後は

p.143 左↓3行目：バンク値をストアす
る → バンク値がストアされる

p.143 左↓2行目：オフセットをバンク
指定することができます → オフセットが
バンク指定されます。この動作はNSF
プログラムが行います。