

訂正とおわび

本誌のバック・ナンバーにおいて、下記の個所に誤りがありました。おわびして訂正いたします(本誌のウェブ・ページで同様の内容を掲載しています)。 (編集部)

■ 2016年2月号

● 特集

p.48 コラム左↓1行目:(タイミング同期用GPS受信機と呼ぶ)を削除

p.48 コラム左↓3行目:GPS受信機と呼ぶ→GPS受信機とも呼ぶ

p.70 右↑6行目:60 m→6 m

p.92 図4の吹き出し:平均化処理→取り込みデータ解析

p.94 右↑15行目:2段目→1段目

p.95 図9の上から四つ目の波形キャプション:平均化した1PPS. UTCを→平均化した1PPSでUTCを

p.116 左↑7行目と8行目:RS-23-C→RS-232-C

● FPGA入門コーナー

p.182 右↓8行目:実験のようす→実験

p.182 右↓9行目:写真2は実験の様子

です。→写真2の

p.182 右↓11行目:写真ではスイッチを9の位置にしていますので、LEDが9を表示しています→たとえばスイッチを9の位置にすると、LEDが9を表示します。

● 私の部品箱

p.206 左↓9行目:12.8 MHzと固定なので→12.8 MHzのものが多く