

訂正とおわび

本誌のバック・ナンバーにおいて、下記の箇所に誤りがありました。おわびして訂正いたします。

<https://toragi.cqpub.co.jp/category/correction/>

■ 2025年9月号

● 特集

p.36 写真1 上 OPアンプ・バッファ・トランジスタ 2SC1825→2SC1815

p.69 左↓ 26行目 U_{902} → IC_{902}

p.70 図12 R_7 18k→12k

pp.74-75 図10 C_{929} → C_{927} , C_{930} → C_{928} ,
ADNDC→AGNDC, L_{902} MMZ16088
→MMZ1608B

p.79 図5(a) 上部 V_{c_ADC} → VC_DAC , 下部 vc_dac → VC_ADC

■ 2025年11月号

● 特集

p.48 図1 VR_1 500k(B)→500 Ω (B)

p.65 図1 正しくは次の図(抜粋)の通りショットキー・バリア・ダイオードXBS013Pを追加する。

