

## 訂正とおわび

本誌のバック・ナンバーにおいて、下記の箇所に誤りがありました。おわびして訂正いたします。

<https://toragi.cqpub.co.jp/category/correction/>

■ 2026年2月号


● 特集

p.87 写真1(b)キャプション 過湿状態→乾燥状態

p.122 図6 ダイオードの向きが逆(カソードが下向きになる)

p.189 左↓8行目小見出し 低SN比なモノラル・モード→高SN比なモノラル・モード

同上 左↓14行目 SN比を低減させる設計→ノイズを低減させる設計



p.136 図2 右側 I<sup>2</sup>C LCDのGNDはArduinoのAREFではなくGNDとつなぐ(下左図)

同上 Arduino Pin2とPin4の接続が逆. Pin2をR<sub>7</sub>に, Pin4をR<sub>9</sub>につなぐ(下右図)

