



前回(本連載第15回,本誌2007年10月号)は,基本 的な制御理論をブラシ付きDCモータ(以下省略して DCモータと呼ぶ)の速度制御系に適用して,その特 性を確認しました.

今回は,前回の測定結果について,理論値と実験値 の差の分析を行い,シミュレータを使って理論的な検 討を行います.

また前回は, できるだけ単純な伝達関数を得るため に, 速度センサ部にタコジェネレータを, パワー・ア ンプ部にリニア・アンプをあえて使用しました.

今回は、実際の速度制御に多く使われているインク リメンタル・エンコーダやPWM 制御のフル・ブリッ ジ回路を用いて、伝達関数や制御特性がどのように変 化するのかを調べます.

1次遅れ近似の速度制御系を シミュレーション

前回説明したように,DCモータの伝達関数を,電 機子抵抗 R<sub>a</sub>に比べて電機子インダクタンス L<sub>a</sub>が小さ く,かつ粘性制動係数 Dも小さいときには1次遅れ系 になります.これにより,その後の制御系全体の数式 の展開が容易になりました.

すなわち,無負荷時のDCモータの伝達関数  $G_{m1}(s)$ は,式(16-1)のように1次遅れで近似できるとしま した.このDCモータに,パワー・アンプの伝達関数 をA[倍],速度センサ(速度フィードバック要素)の 伝達関数を $K_f$ [V/(rad/s)]として速度制御を行い



無負荷時のDCモータの伝達関数を1次遅れで近似

(図16-1),周波数応答を測定して時定数や周波数応 答が無制御時に比べて改善されることを確かめました.

$$G_{m1}(s) = \frac{\Omega_r(s)}{V_a(s)}$$
  
=  $\frac{1}{K_E} \cdot \frac{1}{t_m s + 1}$   
=  $\frac{1}{0.048} \cdot \frac{1}{10 \times 10^{-3} s + 1} \dots (16 - 1)$ 

0.048  $10 \times 10^{-3}s + 1$  にした ただし、 $\Omega_r(s)$  [rad/s] :回転角速度、 $V_a(s)$ [V]:印加電圧、 $K_E$  [V/(rad/s)] :誘導起電力 定数 (0.048 は DC モータ DMN37 JB の値)、 $t_m$ [s] : 機械的時定数 (10 × 10<sup>-3</sup> は DC モータ DMN37 JB の仕様から求めた値)です.

## ボーデ線図の作成

今回は、制御系シミュレータである MATLAB/ Simulink を使ってボーデ線図を作成してみます.

図16-1の各ブロックにそれぞれの要素の定数を代入して MATLAB/Simulink でボーデ線図を作成する と、図16-2のように速度制御系(1次遅れ近似)の伝 達関数 *G*<sub>S1</sub>(s)のボーデ線図が求まります.



図16-2 DCモータと速度制御系(1次遅れ)のボーデ線図



ここでは,無制御時のモータの伝達関数  $G_{m1}(s)$ と 速度制御時の伝達関数  $G_{S1}(s)$  (パワー・アンプのゲイ ンA = 5倍と10倍)を,比較のためいっしょに示して います.

速度制御を行い,さらにゲインを大きくすることに よって,回転速度の指令値応答特性が改善されること がボーデ線図からも確認できます.

## 制御系の安定判別

この速度制御系の安定判別を行うために,図16-3 に示すようにフィードバック経路を切り離し,この系 の閉ループを一巡する伝達関数(一巡伝達関数と呼ぶ) を求め,そのボーデ線図(開ループ・ボーデ線図とも 呼ぶ)を作成します(図16-4).

一般に安定判別は,開ループ・ボーデ線図から位相 余裕やゲイン余裕を下記のように求めて行います.

- 位相余裕:ゲイン曲線が0dBのときの位相角
  を,-180°から測った角度
- ●ゲイン余裕:位相曲線が-180°のときのゲインを,0dBのラインから測った負のゲイン値

サーボ機構の位相余裕とゲイン余裕の適当な範囲は, 一般に以下の値であると言われています.

- ●位相余裕:40~60°
- ●ゲイン余裕:-10~-20dB

1次遅れ系の場合は、位相遅れの最大値が-90°な ので安定判別の必要は無いことになりますが、あくま で1次遅れ近似自体が正しいということが前提条件に なります.



図16-4 速度制御系(1次遅れ)の一巡伝達関数のボーデ線図 開ループ・ボーデ線図とも呼ばれる

## 電機子インダクタンスを含めた 2次遅れの伝達関数

1次遅れ要素はボーデ線図(図16-2)に示すように, 位相遅れの最大値は-90°になります.

しかし,周波数応答特性の実測値(連載第15回の図 15-16,本誌2007年10月号)をよく見ると,位相遅れ が-90°を超えています.これは,電機子インダクタ ンス  $L_a$ を省略したことが原因とも考えられます.そ こで,図16-5に示すように,電機子インダクタンス  $L_a$ を含めたモータの伝達関数 $G_{m2}(s)$ を求めると,式 (16-2)のようになります.



図 16-5 電機子インダクタンスを追加した DC モ  $V_{\partial}(S)$ - タのブロック線図(無負荷,  $D \Rightarrow 0$ )